



Contact Methods
Mob: (86)18668768846
Tel: (86) 577 68668118
Wechat: zigpac123
Skype: bruce.chan1999
E-mail: bruce@zigpac.com
Whatsapp: +86-18668768846
Telegram: @Zigpacstickers

Company Info
Name: Wenzhou Zigpac Industry Limited
Address: No. 148-152, Building C, Jiangbin
Commercial and Residential Building, Longgang
City, Wenzhou City, Zhejiang 325802, China



YOUR CUSTOM PRINTING & PACKAGING PARTNER FOR SMALL AND MEDIUM BUSINESSES



Tas Tote PVC Bening Kustom untuk Acara, Ritel, dan Hadiah Bermerek

Product Image













Details

Tas tote PVC bening kustom memadukan isi yang terlihat dengan branding personal untuk suvenir acara, kemasan ritel, dan hadiah perusahaan. Spesifikasi pembelian yang berguna mencakup dimensi akhir, ketebalan film, konstruksi pegangan, artwork, penutup, serta persyaratan tujuan—bukan sekadar apakah tas tampak transparan.

Bagi penyelenggara acara, distributor promosi, dan pembeli ritel, pemilihan tas tote harus dimulai dari penggunaan yang dimaksudkan. Tas hadiah konferensi, tas presentasi produk kecantikan, dan tas untuk masuk ke venue memerlukan spesifikasi yang berbeda. Pisahkan keputusan tentang tampilan, kebutuhan membawa, dan pembatasan masuk sebelum menyetujui desain.

Tas transparan dapat tampak sesuai dalam foto tetapi mengecewakan saat diterima: logo menutupi isi, pegangan menarik titik pemasangan yang lemah, atau bentuk setelah dikemas berbeda dari gambar yang disetujui. Untuk acara dengan tanggal tertentu, menemukan masalah tersebut setelah

pencetakan menyisakan sedikit ruang untuk penggantian.

Solusi praktisnya adalah menyetujui tas sebagai satu sistem lengkap: film, jahitan, pegangan, penutup, dekorasi, dan pengemasan. Tentukan apa yang harus dibuktikan oleh sampel, lalu gunakan spesifikasi yang disetujui tersebut untuk menilai pesanan produksi. Ini membuat perbandingan harga lebih bermakna dan mencegah deskripsi katalog yang menarik menjadi komitmen pembelian tanpa dukungan.



Jelajahi panduan pembelian

- [Apa yang menentukan spesifikasi tas tote PVC bening yang berguna?](#)
- [Bagaimana dimensi dan visibilitas dapat mengurangi ketidakpastian masuk?](#)
- [Permukaan, pegangan, dan penutup mana yang sesuai untuk aplikasi Anda?](#)
- [Bagaimana artwork dan berkas pembelian harus diperiksa?](#)
- [Bagaimana beralih dari persetujuan sampel ke produksi?](#)
- [Pemeriksaan apa yang termasuk dalam rencana penerimaan?](#)
- [Bagaimana pembeli harus membandingkan bahan dan rute pasokan?](#)
- [Bagaimana catatan pengemasan dan pemesanan ulang dapat menjaga konsistensi?](#)
- [Apa yang paling penting sebelum melakukan pemesanan?](#)
- [Ubah kebutuhan Anda menjadi ringkasan siap penawaran](#)

Apa yang menentukan spesifikasi tas tote PVC bening yang berguna? [↑](#)

Tas tote PVC bening adalah tas berpegangan dengan badan PVC transparan. Kustomisasi dapat mencakup dimensi badan, trim, susunan pegangan, penutup, atau merek cetak. Hal-hal ini merupakan pilihan spesifikasi yang perlu dibahas, bukan fitur produk ini yang sudah dikonfirmasi.

Transparansi memiliki berbagai tujuan. Kemasan ritel menampilkan isi; paket sambutan membantu penerima mengenali material di dalamnya; tas untuk masuk venue harus dinilai terhadap aturan

penyelenggara. Tidak satu pun penggunaan tersebut membuktikan kapasitas angkut yang telah diuji, masa pakai, atau izin memasuki acara tertentu.

Bidang pembelian	Yang perlu ditentukan	Status saat ini
Ukuran akhir	Lebar x tinggi x kedalaman, titik pengukuran dan toleransi; inci dan sentimeter	Menunggu persetujuan gambar dan sampel
Film PVC	Ketebalan dalam mm, persyaratan tampilan dan formulasi	Menunggu pemilihan material
Pegangan dan penutup	Metode pemasangan, dimensi pegangan, dan gaya bukaan yang diminta	Menunggu tinjauan kelayakan
Dekorasi	Artwork, posisi cetak, warna, dan cakupan yang diizinkan	Menunggu sampel cetak
Kinerja saat dibawa	Isi yang dimaksudkan dan prosedur penerimaan yang disepakati	Menunggu pengujian sampel berbeban
Ketentuan komersial	Kuantitas, biaya persiapan, pengujian, pengemasan, pengiriman, dan tonggak penyerahan	Menunggu penawaran

Tabel ini adalah kerangka permintaan penawaran, bukan daftar kapabilitas pabrik yang telah ditetapkan. Gunakan bidang yang sama dalam setiap permintaan kepada pemasok agar perbedaan harga dapat ditelusuri ke perbedaan tas yang diusulkan.

Bagaimana dimensi dan visibilitas dapat mengurangi ketidakpastian masuk? [↑](#)

Sebagai referensi terdokumentasi, panduan Super Bowl LVIII NFL menetapkan tas bening dalam ukuran 12 x 6 x 12 inci, memberikan dimensi metrik 30,5 x 15,25 x 30,5 cm, membatasi logo pada satu sisi, dan menetapkan ukuran maksimum logo 3,4 inci lebar x 4,5 inci tinggi. Panduan tersebut juga melarang perangkat keras atau dekorasi yang menutupi tas. Ini adalah spesifikasi kebijakan acara, bukan dimensi atau sertifikasi terverifikasi produk ini. Lihat diagram resmi tas bening^[1].

Periksa persyaratan khusus venue sebelum memesan atau menghadiri acara, sebagaimana diarahkan oleh kebijakan NFL^[2].

Pada gambar pembelian, beri label lebar, tinggi, dan kedalaman alih-alih mengandalkan urutan angka tanpa label. Tentukan cara pengukuran tas jadi dan sepakati toleransi yang tidak memungkinkan hasil terlalu besar. Dimensi nominal pada batas maksimum kebijakan tidak menyisakan toleransi untuk variasi produksi positif.

Tinjau visibilitas dengan isi yang dimaksudkan berada di dalam tas. Warna gelap, cetakan rapat, kantong buram, dan aksesoris dekoratif dapat mengubah kemudahan melihat bagian dalam. Pisahkan desain yang berorientasi venue dari desain ritel yang memakai dekorasi lebih luas.

Kapasitas yang dapat digunakan, beban angkut, dan jumlah barang yang dapat dimuat bergantung pada dimensi fisik, susunan pemuatan, dan validasi sampel. Jangan mengubah gambar ukuran luar menjadi kapasitas pengemasan yang dijamin.



Permukaan, pegangan, dan penutup mana yang sesuai untuk aplikasi Anda? [↑](#)

Untuk aplikasi yang mengutamakan visibilitas, mintalah sampel badan transparan tanpa warna. Permukaan buram atau berwarna dapat dipertimbangkan untuk presentasi ritel, tetapi tidak boleh dianggap setara dengan desain berorientasi venue yang sepenuhnya transparan. Periksa material di bawah pencahayaan yang konsisten, bukan menilai kejernihan dari gambar yang banyak diedit.

Ketebalan film harus tercantum dalam spesifikasi, tetapi ketebalan saja tidak dapat menetapkan daya tahan. Pemasangan pegangan, konstruksi jahitan, dan titik tekuk berulang juga perlu dievaluasi. Mintalah sampel yang mewakili kombinasi yang diusulkan, bukan memilih film dari satu sampel dan menilai kinerja angkut dari sampel lain.

Konfigurasi untuk dievaluasi	Tujuan pembelian	Titik pemeriksaan sampel
Bagian atas terbuka	Pemuatan yang mudah diakses untuk materi promosi atau presentasi ritel	Kemampuan menahan barang selama penanganan yang dimaksudkan
Penutup ritsleting	Bukaan yang dapat ditutup untuk barang pribadi	Pengoperasian, pemasangan, dan akses dengan isi di dalam
Penutup kancing tekan	Pilihan penguncian sederhana	Gaya buka, tegangan lokal, dan hambatan
Pegangan anyaman	Pilihan pegangan dan pemasangan untuk penggunaan yang dimaksudkan	Kenyamanan, jahitan, dan tegangan di sekitar pemasangan
Pegangan dari material PVC sendiri	Tampilan transparan yang serasi	Pembengkokan dan sobekan pada titik beban terkonsentrasi

Konfigurasi ini merupakan kandidat untuk penawaran dan pembuatan sampel. Ketersediaan, biaya, dan kinerja belum dikonfirmasi. Setiap detail pengencang yang menghadap ke belakang harus

ditinjau sebagai bagian dari penutup, bukan dianggap sebagai fitur standar tambahan.



Bagaimana artwork dan berkas pembelian harus diperiksa?



Kirimkan artwork dengan dimensi dan posisi cetak yang dimaksudkan. Berkas logo tanpa petunjuk penempatan tidak menunjukkan seberapa banyak area transparan yang akan tersisa. Gambar persetujuan harus menunjukkan sisi tercetak, acuan penyelarasan, dan hubungan antara grafis, trim, serta jahitan.

Mintalah usulan proses pencetakan berdasarkan artwork dan formulasi PVC yang dipilih. Daya rekat tinta dan ketahanan terhadap gesekan perlu dinilai pada bahan aktual, bukan hanya pada mockup digital.

Gunakan referensi warna merek sebagai target pembuatan sampel, bukan janji reproduksi sempurna. Substrat transparan dan benda di belakangnya dapat memengaruhi persepsi warna. Sepakati kondisi peninjauan dan referensi cetak yang dapat diterima sebelum menyetujui produksi.

- **Berkas artwork:** simpan revisi desain yang disetujui dan ukuran reproduksi yang dimaksudkan.
- **Gambar penempatan:** tunjukkan batas cetak, orientasi, dan tepi acuan.
- **Catatan aplikasi:** sertakan kebijakan acara atau ringkasan presentasi ritel.
- **Catatan persetujuan:** bedakan persetujuan tata letak digital dari persetujuan cetak fisik.
- **Catatan perubahan:** dokumentasikan revisi pada artwork, tinta, film, atau konstruksi.

Berkas logo yang benar tidak dapat mengompensasi tata letak fisik yang salah. Tinjau tas lengkap dengan trim dan penutup terlihat agar grafis yang disetujui tidak dapat kemudian ditafsirkan terpisah dari konstruksinya.



Bagaimana beralih dari persetujuan sampel ke produksi? [↑](#)

Pisahkan persetujuan konsep, persetujuan sampel, dan otorisasi produksi. Rendering digital menetapkan tampilan yang dimaksudkan. Sampel fisik diperlukan untuk menilai film, konstruksi pegangan, penutup, dan cetakan yang diusulkan. Kedua tahap tersebut tidak menetapkan tanggal penyerahan kecuali jadwal dikonfirmasi secara terpisah.

1. **Tentukan aplikasinya.** Catat tujuan, pengguna yang dimaksudkan, isi, kuantitas, dan tanggal kedatangan yang diperlukan.
2. **Selesaikan spesifikasinya.** Konfirmasikan dimensi, film, konstruksi, artwork, dan pengemasan dalam penawaran.
3. **Tinjau sampelnya.** Periksa tampilan dan penanganan terhadap ringkasan yang disepakati; dokumentasikan koreksi.
4. **Setujui referensi.** Simpan sampel yang diterima dan revisi spesifikasi yang bersesuaian.
5. **Otorisasi produksi.** Konfirmasikan jadwal, rencana inspeksi, dan penanganan setiap penggantian material.
6. **Lepaskan pengiriman.** Tinjau bukti inspeksi yang disepakati, kuantitas, dan informasi pengemasan.

Setiap perubahan setelah pembuatan sampel harus dinilai dampaknya terhadap tampilan, pengujian, dan waktu. Formulasi film, sistem tinta, atau pemasangan pegangan yang berbeda mungkin memerlukan evaluasi ulang. Menyamakan artwork sambil mengubah material tidak mempertahankan keseluruhan produk yang disetujui.

Susun jadwal mundur dari tanggal kedatangan, bukan hanya dari target selesai produksi. Pengambilan sampel, revisi, pengujian, produksi, inspeksi, dan pengiriman merupakan tahap yang terpisah. Pastikan waktu tunggu sampel dan waktu produksi untuk pesanan ini, jangan hanya mengandalkan estimasi pemasok tertentu dari pasar.



Pemeriksaan apa yang termasuk dalam rencana penerimaan? [↑](#)

Gantikan permintaan umum seperti “kualitas baik” dengan kriteria penerimaan yang dapat diamati. Tentukan metode pengukuran, pemilihan sampel, kondisi pengujian, dan penanganan kegagalan sebelum produksi. Jangan menyebut pengambilan sampel sebagai inspeksi penuh; keduanya memiliki tingkat cakupan yang berbeda.

Titik pemeriksaan	Evaluasi yang diusulkan	Bukti yang disimpan
Dimensi dan film	Ukur lokasi yang disepakati dan bandingkan dengan toleransi yang disetujui	Hasil pengukuran tercatat dan identifikasi spesimen
Tampilan	Periksa kejernihan, goresan, lipatan, kekaburan, dan warna terhadap referensi	Foto dengan pencahayaan konsisten dan catatan cacat
Pegangan dan jahitan	Nilai pengangkatan dan penanganan berulang dengan beban serta prosedur yang disepakati	Kondisi pengujian dan titik kegagalan yang diamati
Penutup	Periksa pengoperasian dan pemasangan menggunakan prosedur siklus yang disepakati	Catatan inspeksi fungsional
Cetak	Periksa penempatan, warna, daya lekat, dan ketahanan terhadap gesekan	Referensi cetak yang disetujui dan catatan pengujian
Bau dan penuaan	Sepakati pengondisian dan evaluasi untuk penyimpanan serta penggunaan yang dimaksudkan	Kondisi, pengamatan, dan setiap temuan laboratorium

Ini adalah pemeriksaan yang diusulkan, bukan pengujian yang telah selesai. Tidak ada peringkat beban angkut, jumlah siklus, masa hilangnya bau, atau ketahanan terhadap menguning yang ditetapkan untuk produk ini. Inspeksi visual dan penilaian bau juga tidak dapat menggantikan analisis kimia.

Untuk persyaratan kimia AS, klasifikasikan produk yang dimaksud sebelum memilih paket pengujian. Batasan ftalat yang ditetapkan mencakup mainan anak-anak dan artikel perawatan anak, bukan

secara otomatis setiap tas tote dewasa atau setiap aksesoris anak. Ambang batasnya adalah lebih dari 0,1 % (1000 ppm) untuk setiap ftalat yang dibatasi dalam komponen berplastisasi yang dapat diakses. Delapan zat tersebut adalah DEHP, DBP, BBP, DINP, DIBP, DPENP, DHEXP, dan DCHP. Pengujian dan sertifikasi yang berlaku harus mengikuti klasifikasi tersebut, sebagaimana dijelaskan dalam [panduan ftalat CPSC^{\[3\]}](#).

California mewajibkan penilaian paparan dan peringatan tersendiri; lulus uji konsentrasi saja tidak dengan sendirinya menjawab pertanyaan tersebut. DEHP tercantum dalam daftar Proposition 65 untuk risiko kanker dan toksisitas reproduksi. Lihat [entri DEHP OEHA^{\[4\]}](#). Belum ada penetapan peringatan atau klaim kepatuhan yang terbukti untuk produk ini.

Untuk distribusi di Uni Eropa, sertakan penilaian zat terbatas REACH dalam ringkasan pembelian, yang mencakup plasticizer relevan dan pembatasan timbal PVC. Mintalah laporan dengan sampel, metode, hasil yang teridentifikasi, serta kaitan terdokumentasi dengan material yang diusulkan. Pernyataan pemasok umum tidak boleh diperlakukan sebagai bukti untuk batch produksi yang tidak teridentifikasi.



Bagaimana pembeli harus membandingkan bahan dan rute pasokan? [↑](#)

Bandungkan penawaran berdasarkan penggunaan yang dimaksudkan sama. Tas stok dengan logo cetak dan konstruksi yang baru ditentukan bukan penawaran yang setara. Demikian pula, material transparan yang berbeda harus dinilai sebagai pilihan material baru, bukan dianggap mempertahankan tampilan atau kinerja sampel PVC.

Opsi	Alasan untuk diteliti	Yang masih harus diverifikasi
Tas PVC bening stok dengan dekorasi	Bentuk yang sudah ada mungkin sesuai untuk ringkasan branding sederhana	Kuantitas tersedia, dimensi, batasan cetak, dan jadwal aktual

Opsi	Alasan untuk diteliti	Yang masih harus diverifikasi
Konstruksi PVC kustom	Proyek memerlukan perubahan ukuran, pegangan, trim, atau bukaan	Kelayakan, biaya pembuatan sampel, kuantitas minimum, dan waktu produksi
Alternatif TPU bening	Ringkasan meminta perbandingan fleksibilitas, bau, atau perilaku cuaca dingin	Identitas material, kinerja sampel, dan selisih biaya yang ditawarkan
Alternatif PEVA	Pembeli ingin rute material lain dinilai	Kejernihan, konstruksi, pencetakan, dan kesesuaian aplikasi
Tas tote kain buram	Prioritasnya adalah branding sehari-hari, bukan isi yang terlihat	Apakah tas buram sesuai dengan acara yang dimaksudkan

Jangan mengadopsi premi harga TPU atau pengali masa pakai universal dari artikel pemasok. Dapatkan penawaran dan sampel yang sebanding. Nama material saja tidak menetapkan kepatuhan kimia, ketahanan dingin, kemampuan daur ulang, atau penerimaan masuk.

Pisahkan harga per unit dari biaya persiapan, pembuatan sampel, pengujian, pengemasan khusus, dan pengiriman. Nyatakan juga apakah bea dan pengiriman ke tujuan sudah termasuk. Harga tas yang lebih rendah dapat kalah oleh biaya yang tidak termasuk dalam perbandingan atau metode pengiriman yang tidak dapat memenuhi jadwal acara.

Untuk klaim lingkungan, bedakan penggunaan ulang yang dimaksudkan dari manfaat lingkungan yang telah dibuktikan. Jangan menyebut produk ini biodegradable, dapat didaur ulang secara luas, atau lebih ramah lingkungan tanpa bukti pendukung. Penerimaan pengumpulan lokal dan setiap klaim kandungan daur ulang memerlukan konfirmasi terpisah; beralih ke TPU atau PEVA tidak otomatis menyelesaikan pertanyaan tersebut.


Bagaimana catatan pengemasan dan pemesanan ulang dapat menjaga konsistensi? [↑](#)

Permukaan transparan membuat kerusakan pengemasan terlihat jelas. Tentukan bagaimana tas jadi akan dilindungi dari gesekan, lipatan keras, dan kontak dengan benda abrasif. Tinjau perlindungan individual serta susunan karton bersama pemasok, bukan menganggap pengemasan untuk foto mewakili kondisi pengiriman.

Kuantitas karton, dimensi, berat bersih, dan berat kotor masih perlu dikonfirmasi. Angka-angka ini diperlukan untuk perbandingan pengiriman, tetapi harus berasal dari susunan pengemasan yang diusulkan, bukan dari daftar pesaing. Simpan foto pemuatan dan tetapkan cara mendokumentasikan kekurangan atau kerusakan transit.

Untuk petunjuk perawatan, mulailah dengan mengelap lembut, kain lembap, dan pengeringan udara, dengan syarat konfirmasi sampel. Hindari menyajikan pembersihan pelarut atau pencucian mesin sebagai metode yang disetujui. Jangan menyebut tas lengkap tahan air tanpa menguji jahitan, penutup, dan titik pemasangannya.

Simpan sampel yang disetujui, spesifikasi material, revisi artwork, catatan inspeksi, dan rincian pengemasan bersama-sama. Saat memesan ulang, tanyakan apakah film, tinta, atau konstruksi telah berubah. Nama produk yang tidak berubah bukan bukti formulasi atau hasil manufaktur tidak berubah.



Apa yang paling penting sebelum melakukan pemesanan? [↑](#)

- **Persyaratan timbal produk anak berbeda dari cakupan ftalat yang lebih sempit.** — Batas timbal total komponen yang dapat diakses adalah 100 ppm, dengan tunduk pada pengecualian yang berlaku ([Sumber^{\[5\]}](#)).
- **Setujui konfigurasi akhir.** — Dimensi, visibilitas, artwork, pegangan, dan penutup harus dievaluasi bersama-sama.
- **Pertahankan klaim kinerja bersyarat hingga diuji.** — Kapasitas, beban angkut, dan kecocokan barang bergantung pada dimensi fisik, susunan pemuatan, dan validasi sampel.
- **Bandingkan penawaran komersial secara lengkap.** — Pastikan MOQ, waktu produksi, berat satuan, harga, dan pengemasan tercantum dalam penawaran.
- **Pertahankan bukti di balik pesanan berulang.** — Simpan sampel yang disetujui, revisi spesifikasi, serta catatan inspeksi dan material yang relevan.

Ubah kebutuhan Anda menjadi ringkasan siap penawaran [↑](#)

Ringkasan pembelian terbaik menghubungkan pengalaman yang dimaksudkan dengan kriteria penerimaan yang terukur: apa yang harus ditampilkan tas, bagaimana tas akan dibawa, di mana tas akan digunakan, dan bukti apa yang diperlukan sebelum pengiriman. Hal ini memberikan dasar praktis untuk memilih tas tote PVC bening kustom tanpa bergantung pada klaim ketahanan, kepatuhan, atau penyerahan yang tidak didukung.

Mintalah penawaran berbasis spesifikasi dengan mencantumkan jumlah, tujuan, tanggal kedatangan yang diinginkan, isi yang dimaksud, artwork, dan tautan kebijakan venue jika ada.

^[1]Diagram tas bening NFL: Referensi Super Bowl LVIII yang mencakup dimensi, batas logo satu sisi, dan visibilitas tanpa halangan. Dokumen acara ini bukan sertifikasi produk atau persetujuan universal untuk venue. [↩](#)

^[2]Panduan venue NFL: Mengarahkan pengunjung untuk memeriksa persyaratan khusus stadion. [↵](#)

^[3]Ftalat CPSC: Menjelaskan zat yang dibatasi, kategori produk yang tercakup, komponen yang dapat diakses, dan sertifikasi yang berlaku. [↵](#)

^[4]Informasi DEHP OEHHA: Mengidentifikasi pencantuman bahan kimia tersebut dalam Proposition 65 dan informasi safe harbor berbasis paparan; informasi ini tidak menetapkan komposisi atau kewajiban peringatan produk ini. [↵](#)

^[5]Kandungan timbal total CPSC: Menjelaskan persyaratan timbal komponen yang dapat diakses untuk produk anak dan pengecualian yang berlaku. [↵](#)

Product Option