


STIKER EPOKSI KUSTOM

PANDUAN SPESIFIKASI PENGADAAN




Kategori: Stiker Kustom

Penerbit: Zigpac


Edisi: V1

Profil Epoksi: Ketebalan & Daya Tahan

Anatomi Tepi



Stiker Kustom Standar




Material: Epoksi berangka keras, branding premium, dan lingkungan dengan penanganan intensif ketika stiker datar standar tidak memadai.

Diagnosis Kategori: Memvalidasi Jalur Produksi

	Epoksi Kustom Stiker	Stiker Die-Cut Kustom	Label Gulung Kustom	Stiker Transfer Kustom
Profil Visual	Kubah 3D	Bentuk Kustom Datar	Datar Berkelanjutan	Stiker Potong
Penggunaan Paling Sesuai	Lencana premium, penggunaan berat	Suvenir, branding individual	Aplikasi mesin, kemasan volume tinggi	grafis jendela, logo presisi
Jalur Produksi	Penuangan resin berbasis lembaran	Pemotongan presisi individual	Dalam gulungan	Selotip penutup diaplikasikan

Jika bahan, bentuk, atau jalur produksi lebih sesuai untuk aplikasi datar atau mesin berkecepatan tinggi, beralihlah ke kategori terkait sebelum menetapkan spesifikasi.

Uraian Komponen



o Finishing Permukaan

Struktur kubah epoksi. (Pilihan: Menentukan ketebalan akhir dan rasa sentuhan).

o Desain & Tinta

File visual. (Persyaratan: Format vektor presisi dan penargetan warna).

o Arah Bahan

Substrat dasar dan perekat. (Pilihan: Sepenuhnya bergantung pada tempat barang ditangani dan dilihat).

Spesifikasi semua lapisan berdam pak langsung

Setiap pesanan kustom harus menetapkan spesifikasi ketiga lapisan. Perubahan bahan dasar memengaruhi perekat yang dibutuhkan dan jalur produksi akhir.

Menentukan Parameter Produksi



Ukuran & Struktur

Konfirmasikan dimensi luar dan bentuk struktur yang tepat. Luas fisik menentukan volume epoksi yang dibutuhkan.



Arah Bahan

Tentukan bahan dasar. Substrat harus sesuai dengan lingkungan nyata tempat stiker digunakan.



Target Jumlah: Meskipun pesanan sangat rendah (mulai dari 1 buah) didukung, target volume diperlukan untuk menyesuaikan kapasitas pabrik



dan
penetapan
harga.



Kebutuhan Kemasan: Tentukan cara produk akhir dibundel atau dikemas saat pengiriman. Jangan berasumsi kemasan standar sesuai dengan

lini pemenuhan pesanan
Anda.

Peringatan Asumsi: Kendala Variabel



Jangan berasumsi metrik ini sebelum peninjauan spesifikasi akhir.

Daftar Periksa Pengajuan RFQ: Siapkan 7 data ini sebelum meminta penawaran untuk memastikan jawaban akurat dalam 1 jam.



1. Penggunaan: Di mana barang akan dilihat dan digunakan?



2. Target Ukuran: Dimensi dan bentuk struktur yang tepat.



3. Desain: File akhir atau referensi beresolusi tinggi.



4. Arah Bahan: Persyaratan substrat dasar.



5. Preferensi Finishing: Ekspektasi sentuhan permukaan.



6. Target Jumlah: Perkiraan volume yang dibutuhkan.



7. Kebutuhan Kemasan: Tampilan dan pembundelan saat pengiriman.

Akses Langsung ke Produsen

1 JAM

Standar
Respons Cepat

1 BUAH


Batas Dasar MOQ
Sangat Rendah

100%

Harga Pabrik
Terjamin



Obrolan Langsung: Respons
cepat di Zigpac.com



WhatsApp/Telegram:
Saluran pesan langsung



Email: Kirim Daftar RFQ ke
sales_support@zigpac.com