



# **Stiker Timbul Kustom: Panduan Definitif Pembeli**

**Kerangka pengadaan strategis  
untuk pemilihan kategori, desain spesifikasi  
dan persiapan RFQ.**




## PROSES PRODUKSI KUSTOM



### FASE 1: PENYESUAIAN KATEGORI

Sesuaikan penggunaannya dengan struktur yang tepat.



### PHASE 2: DESAIN SPESIFIKASI

Tentukan ukuran, arah material, lapisan permukaan, dan desain.



### FASE 3: PERSIAPAN PENAWARAN

Target jumlah, kebutuhan pengemasan, dan pengajuan RFQ.




### ATURAN PENGADAAN

Jangan mengasumsikan MoQ (jumlah pesanan minimum), waktu produksi, sertifikasi, atau ketentuan pengiriman tetap sebelum peninjauan spesifikasi akhir. Semua detail logistik sepenuhnya bergantung pada spesifikasi akhir yang ditentukan dalam Fase 2.


## MATRIKSKEPUTUSANKATEGORI

| TIMBUL KUSTOM                                                                                                    | POTONG KUSTOM                                                                                               | LABELGULUNG KUSTOM                                                                                       | TRANSFER KUSTOM                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>Profil 3D/taktil.</b>       |  <b>Profil datar.</b>      |  <b>Profil datar.</b> |  <b>Profil datar.</b> |
| <b>Terbaik saat proyek secara khusus memerlukan dimensi dan interaksi fisik premium, bukan distribusi datar.</b> | <p>Lebih sesuai saat pembeli memerlukan beragam pilihan material dan distribusi datar berbentuk kustom.</p> | <p>Lebih sesuai saat proyek memerlukan aplikasi otomatis bervolume tinggi atau segel kemasan.</p>        | <p>Lebih sesuai untuk huruf mandiri yang rumit atau aplikasi berlatar transparan.</p>                    |



**Apakah proyek Anda secara khusus memerlukan struktur 3D yang taktil? Jika YA, pilih Stiker Timbul.**

# MENENTUKAN SPESIFIKASI




**TENTUKAN ARAH MATERIAL DAN LAPISAN PERMUKAAN HANYA BERDASARKAN LINGKUNGAN PENGGUNA AKHIR DAN INTERAKSI FISIK YANG DIMAKSUDKAN.**

# Persyaratan Desain & Ukuran

## Ruang Kerja Wireframe

Batas potong



## Dasbor Persyaratan



**Ukuran Target Harus diberikan dalam dimensi akhir yang tepat (lebar x tinggi).**




**Struktur Identifikasi kompleksitas bentuk kustom.**



**File Desain Berikan file vektor siap produksi atau referensi visual sangat terperinci untuk penawaran. Penawaran akurat memerlukan referensi visual yang jelas.**

# Variabel Logistik


## Strategi Volume



**Sampaikan target jumlah sejak awal. Volume sangat memengaruhi alur produksi pabrik dan efisiensinya.**

**Pengingat: MoQ sangat rendah mungkin tersedia, tetapi jumlah minimum akhir sepenuhnya ditentukan oleh kompleksitas pilihan material dan lapisan yang dikonfirmasi pada Langkah 2.**

## Strategi Pengemasan




**Tentukan cara pengiriman stiker untuk mengoptimalkan alur kerja. Apakah dikemas curah untuk aplikasi internal atau memerlukan kemasan individual siap ritel?**

# Pemeriksaan Akhir RFQ

Konfirmasikan 7 variabel ini untuk memperoleh penawaran yang cepat dan akurat.

Dasbor Interaktif

| Daftar Periksa Variabel                                                                                                                                                               | Persyaratan Tambahan                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Penggunaan Nyata: Di mana produk ini akan terlihat atau ditangani?        | <input type="checkbox"/> Preferensi Lapisan: Tekstur permukaan (mengilap, matte, dll.) telah dipilih. <br>Mengilap Matte |
| <input type="checkbox"/> Ukuran Target: Ukuran tepat telah ditentukan Lebar x Tinggi.               | <input type="checkbox"/> Target Jumlah: Perkiraan volume total telah disampaikan. <br>Unit                               |
| <input type="checkbox"/> Desain: File vektor atau referensi visual yang jelas telah dilampirkan.  | <input type="checkbox"/> Pengemasan: Metode curah atau individual telah dicatat.                                        |
| <input type="checkbox"/> Arah Material: Persyaratan lapisan dasar telah ditentukan.              |                                                                                                                                                                                                             |

Setelah variabel ini ditetapkan dan dikirim, MOQ pasti, waktu produksi, sertifikasi, dan harga akhir akan dikonfirmasi.